MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Prüfprotokoll

Nr. P-20261125-E93E

Kunde	Muster Maschinenbau GmbH	Anschrift	Industrieweg 12, 12345 Musterstadt
Ansprechpartner	Erika Beispiel	Prüfdatum	25.11.2026
Prüfart	Wiederkehrende Prüfung	Prüfer	Max Mustermann
Umfang	1 Arbeitsmittel		

Zusammenfassung

In Ordnung: 1 · Mängel, Weiterbetrieb möglich: 0 · Gesperrt: 0 · Nicht angetroffen: 0

Inventarliste der geprüften Arbeitsmittel

Nr.	Bezeichnung / Art	Hersteller / Fabrik-Nr.	Tragf.	Standort	Ergebnis	Fällig am
1	Zweistrang-Rundstahlkette 8 mm, GK 10, mit Verkürzern Anschlagkette	Musterwerk GmbH SN 2019-04711	1 t	Halle 2	In Ordnung	25.11.2027

Unterschriften

Prüfer (zur Prüfung befähigte Person)



Max Mustermann
unterschrieben am 25.11.2026

Kunde – Kenntnisnahme und Übergabe



Erika Beispiel
unterschrieben am 25.11.2026

MUSTER

MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Nr. 1 · Zweistrang-Rundstahlkette 8 mm, GK 10, mit Verkürzern

Anschlagkette

Hersteller	Musterwerk GmbH	Fabrik-/Serien-Nr.	SN 2019-04711
Baujahr	2019	Tragfähigkeit	1 t
Standort	Halle 2	Prüfdatum	25.11.2026
Prüfart	Wiederkehrende Prüfung	Prüfgrundlage	BetrSichV §§ 3, 14 · TRBS 1201/1203 · DGUV Regel 109-017 Nr. 8 · Herstelleranleitung · anwendbare DGUV Vorschrift 36/37 § 27 · SVLFG VSG 3.1 § 20
Prüfer	Max Mustermann	Vorlagenstand	2026-11-25.1

Prüfpunkte

Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Mangel
Kennzeichnung, Identität und Traglast je Anschlagart	i. O.	
Herstellerunterlagen und Prüfkartei zuordnen	i. O.	
Güteklasse und richtiger Zusammenbau	i. O.	
Kettenglieder: Brüche, sichtbare Anrisse, Kerben und Korrosion	i. O.	
Kettenglieder: Verformung und Verdrehung	i. O.	
Kettenglieder: Wärmeschäden und Bearbeitungsspuren	i. O.	
Aufhänge- und Übergangsglieder: Zustand und Verschleiß	i. O.	
Kuppelglieder, Bolzen und Sicherungen	i. O.	
Lasthaken und Hakengrund: Schäden und Verschleiß	i. O.	
Verkürzer: Zustand und Zusammenbau	i. O.	
Glieddicke und Verschleiß beurteilen	i. O.	
Glieddicke d1 an der Verschleißstelle	i. O.	Messwert: 7,2 mm
Glieddicke d2 rechtwinklig zu d1	i. O.	Messwert: 7,2 mm
Gliedlängung nach Messstrecke	i. O.	Messwert: 7,2 mm
Hakenmaulweite	i. O.	Messwert: 7,2 mm
Restmaß am Hakengrund	i. O.	Messwert: 7,2 mm
Soll-Stranglängen und gleichmäßige Konfiguration	i. O.	
Beweglichkeit der Kettenglieder	i. O.	
Hakensicherung und Verkürzer: Funktion	i. O.	
Rissprüfnachweis und Fälligkeit der Rundstahlkette	i. O.	Nachweis vom 15.10.2026, Prüfbericht Nr. 4711

Besondere Prüfungen

Prüfung	Grundlage / Frist	Durchgeführt	Nächste fällig
Zerstörungsfreie Rissprüfung der Rundstahl-Anschlagkette	DGUV Regel 109-017 Nr. 8.2 Nr. 2 · DGUV Vorschrift 36/37 § 27 bei Hafenarbeit · SVLFG VSG 3.1 § 20 Abs. 3 soweit anwendbar · Herstelleranleitung · alle 3 Jahre	kein Nachweis vorhanden	offen – Nachweis fehlt

MUSTER

MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Ergebnis: In Ordnung

Nächste Prüfung fällig: 25.11.2027

MUSTER