MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Prüfprotokoll

Nr. P-20261125-4A3E

Kunde	Muster Maschinenbau GmbH	Anschrift	Industrieweg 12, 12345 Musterstadt
Ansprechpartner	Erika Beispiel	Prüfdatum	25.11.2026
Prüfart	Wiederkehrende Prüfung	Prüfer	Max Mustermann
Umfang	1 Arbeitsmittel		

Zusammenfassung

In Ordnung: 1 · Mängel, Weiterbetrieb möglich: 0 · Gesperrt: 0 · Nicht angetroffen: 0

Inventarliste der geprüften Arbeitsmittel

Nr.	Bezeichnung / Art	Hersteller / Fabrik-Nr.	Tragf.	Standort	Ergebnis	Fällig am
1	Zweiträger-Brückenkran Halle 2 Brückenkran (Ein-/Zweiträger, Hängekran)	Musterwerk GmbH SN 2019-04711	1 t	Halle 2	In Ordnung	25.11.2027

Unterschriften

Prüfer (zur Prüfung befähigte Person)



Max Mustermann
unterschrieben am 25.11.2026

Kunde – Kenntnisnahme und Übergabe



Erika Beispiel
unterschrieben am 25.11.2026

MUSTER

MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Nr. 1 · Zweiträger-Brückenkran Halle 2

Brückenkran (Ein-/Zweiträger, Hängekran)

Hersteller	Musterwerk GmbH	Fabrik-/Serien-Nr.	SN 2019-04711
Baujahr	2019	Tragfähigkeit	1 t
Standort	Halle 2	Prüfdatum	25.11.2026
Prüfart	Wiederkehrende Prüfung	Prüfgrundlage	BetrSichV §§ 2, 3, 14 und Anhang 3 Abschnitt 1 · TRBS 1201/1203 · DGUV Vorschrift 52 oder 53 §§ 26–27, soweit in Kraft · DGUV Grundsätze 309-001 und 309-006 · Herstellerangaben
Prüfer	Max Mustermann	Vorlagenstand	2026-11-25.1

Prüfpunkte

Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Mangel
Prüfbuch, Herstellerunterlagen und behobene Mängel	i. O.	
Identität, Tragfähigkeit und Beschilderung je Hubwerk	i. O.	
Kranbahn, Befestigung, Auflager, Krafteinleitung und Puffer	i. O.	
Brücke, Kopfträger und tragende Verbindungen: sichtbare Schäden	i. O.	
Kran- und Katzfahrwerk: Räder, Führungen, Antriebe, Bremsen	i. O.	
Abhebe-, Entgleisungs- und Kollisionsschutz	i. O.	
Zugänge, Fahrbereich, Sicherheitsabstände und Warnung	i. O.	
Hubwerk: Befestigung, Getriebe, Bremse, Dichtheit	i. O.	
Hubseil oder Lastkette: Zustand und Verschleiß über die ganze Länge	i. O.	
Trommel, Rollen, Kettennuss, Führungen und Endbefestigungen	i. O.	
Lastaufnahmeeinrichtung und Haken, Hakensicherung je Bauart	i. O.	
Elektrische Ausrüstung: Sichtzustand und erforderliche Funktionen	i. O.	
Steuerung, Richtungskennzeichnung, Kranschalter und Not-Halt	i. O.	
Elektroprüfnachweis zuordnen	i. O.	Nachweis vom 15.10.2026, Prüfbericht Nr. 4711
Hub-, Senk- und Fahrbegrenzer	i. O.	
Verbrauchte Nutzungsdauer je Hubwerk ermittelt	i. O.	
Bewegungen und Sicherheitseinrichtungen ohne Last prüfen	i. O.	
Funktions- und Bremsprobe mit Last	i. O.	Messwert: 1000 kg
Überlastschutz: Funktion und Abschaltwert	i. O.	
Fest eingebaute Lastaufnahmeeinrichtung: Zustand und Funktion	i. O.	

MUSTER

MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Ergebnis: In Ordnung

Nächste Prüfung fällig: 25.11.2027

MUSTER