MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Prüfprotokoll

Nr. P-20261125-227D

Kunde	Muster Maschinenbau GmbH	Anschrift	Industrieweg 12, 12345 Musterstadt
Ansprechpartner	Erika Beispiel	Prüfdatum	25.11.2026
Prüfart	Wiederkehrende Prüfung	Prüfer	Max Mustermann
Umfang	1 Arbeitsmittel		

Zusammenfassung

In Ordnung: 1 · Mängel, Weiterbetrieb möglich: 0 · Gesperrt: 0 · Nicht angetroffen: 0

Inventarliste der geprüften Arbeitsmittel

Nr.	Bezeichnung / Art	Hersteller / Fabrik-Nr.	Tragf.	Standort	Ergebnis	Fällig am
1	Kastenwagen im Baustellendienst Fahrzeug / Anhänger (UVV-Prüfung)	Musterwerk GmbH		Halle 2	In Ordnung	25.11.2027

Unterschriften

Prüfer (zur Prüfung befähigte Person)



Max Mustermann
unterschrieben am 25.11.2026

Kunde – Kenntnisnahme und Übergabe



Erika Beispiel
unterschrieben am 25.11.2026

MUSTER

MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Nr. 1 · Kastenwagen im Baustellendienst

Fahrzeug / Anhänger (UVV-Prüfung)

Hersteller	Musterwerk GmbH	Typ / Modell	M 200
Baujahr	2019	Standort	Halle 2
Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WMU00000000004711	Prüfdatum	25.11.2026
Prüfart	Wiederkehrende Prüfung	Prüfgrundlage	BetrSichV §§ 3, 14 · DGUV Vorschrift 70/71 §§ 1, 57 soweit anwendbar · DGUV Grundsatz 314-003 (Januar 2023) · Herstelleranleitung
Prüfer	Max Mustermann	Vorlagenstand	2026-11-25.1

Prüfpunkte

Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Mangel
Fahrzeugpapiere, Anleitung und UVV-Nachweise	i. O.	
Hauptuntersuchung: Datum, Befund und Umfang	i. O.	Nachweis vom 15.10.2026, Prüfbericht Nr. 4711
Gesonderte Nachweise für An- und Aufbauten	i. O.	Nachweis vom 15.10.2026, Prüfbericht Nr. 4711
Fahrerplatz, Rückhaltung, Sicht und Zugang	i. O.	
Bedien- und Warneinrichtungen	i. O.	
Beleuchtung und Sichtbarkeit	i. O.	
Bremsen, Lenkung und Räder	i. O.	
Rahmen, Aufbau und Befestigung	i. O.	
Türen, Bordwände, Verschlüsse und Laderaumtrennung	i. O.	
Zurrpunkte und geprüfte Ladungssicherungseinrichtungen	i. O.	
Kupplung, Zugeinrichtung und Sicherungen	i. O.	
Anhänger: Auflauf-/Feststellbremse und Stütze	i. O.	
Abstützung, Kippsicherung und Anbauteile	i. O.	
Antrieb, Kraftstoffsystem, Leckage und Abgasführung	i. O.	
Mitzuführende Sicherheitsausrüstung	i. O.	
Funktionsprüfung und gegebenenfalls Probefahrt	i. O.	

Ergebnis: In Ordnung

Nächste Prüfung fällig: 25.11.2027

MUSTER