MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Prüfprotokoll

Nr. P-20261125-A818

Kunde	Muster Maschinenbau GmbH	Anschrift	Industrieweg 12, 12345 Musterstadt
Ansprechpartner	Erika Beispiel	Prüfdatum	25.11.2026
Prüfart	Wiederkehrende Prüfung	Prüfer	Max Mustermann
Umfang	1 Arbeitsmittel		

Zusammenfassung

In Ordnung: 1 · Mängel, Weiterbetrieb möglich: 0 · Gesperrt: 0 · Nicht angetroffen: 0

Inventarliste der geprüften Arbeitsmittel

Nr.	Bezeichnung / Art	Hersteller / Fabrik-Nr.	Tragf.	Standort	Ergebnis	Fällig am
1	Elektro-Frontstapler mit Seitenschieber Flurförderzeug (Gabelstapler, Hubwagen)	Musterwerk GmbH SN 2019-04711	1 t	Halle 2	In Ordnung	25.11.2027

Unterschriften

Prüfer (zur Prüfung befähigte Person)



Max Mustermann
unterschrieben am 25.11.2026

Kunde – Kenntnisnahme und Übergabe



Erika Beispiel
unterschrieben am 25.11.2026

MUSTER

MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten 14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Nr. 1 · Elektro-Frontstapler mit Seitenschieber

Flurförderzeug (Gabelstapler, Hubwagen)

Hersteller	Musterwerk GmbH	Typ / Modell	M 200
Fabrik-/Serien-Nr.	SN 2019-04711	Baujahr	2019
Tragfähigkeit	1 t	Standort	Halle 2
Prüfdatum	25.11.2026	Prüfart	Wiederkehrende Prüfung
Prüfgrundlage	BetrSichV §§ 3, 14 und gegebenenfalls Anhang 3 Abschnitt 2 · DGUV Vorschrift 68 §§ 37–39 bzw. 67 § 20 oder 69 §§ 37–39 · TRBS 1201 Anhang 4 Nr. 7 · FEM 4.004:2019 · Herstelleranleitung	Prüfer	Max Mustermann
Vorlagenstand	2026-11-25.1		

Prüfpunkte

Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Mangel
Identität, Betriebsanleitung und Prüfnachweis	i. O.	
Tragfähigkeitsdiagramm und Anbaukonfiguration	i. O.	
Rahmen, Fahrgestell, Gegengewicht und Anhängeeinrichtung	i. O.	
Fahrerplatz, Rückhaltung, Sicht und Zugang	i. O.	
Fahrerschutzdach und Lastschutzgitter	i. O.	
Hubgerüst, Führungen, Anschläge und Neigeeinrichtung	i. O.	
Hubketten, Rollen, Befestigung und Sicherungen	i. O.	
Gabelträger, Zinken, Paarigkeit und Arretierung	i. O.	
Hydraulik, Leitungen, Zylinder und Lastsicherung	i. O.	
Lenkung, Betriebs- und Feststellbremse	i. O.	
Räder, Bereifung und Befestigung	i. O.	
Antrieb und Energieversorgung	i. O.	
Elektrische Ausrüstung, Abschaltung und Fahrfreigabe	i. O.	
Deichsel, Auffahrschutz und Bremse	i. O.	
Anbaugerät: Identität, Verriegelung und Funktion	i. O.	
Schmalgang: erforderliche Personenschutzeinrichtungen	i. O.	
Hubkettenlängung, Messstellen und Bezugsmaß	i. O.	Messwert: 3 %
Gabelzinkendicke und Referenzdicke	i. O.	Messwert: 7,2 mm
Gabelgeometrie und Höhendifferenz	i. O.	Messwert: 7,2 mm
Warnung und Beleuchtung	i. O.	
Funktionsprüfung von Fahr-, Hub- und Sicherheitsfunktionen	i. O.	
Tatsächliche Last der Funktionsprobe	i. O.	Messwert: 1000 kg
Hydraulischer Absenkweg und Beobachtungszeit	i. O.	Messwert: 7,2 mm
Hydraulische Neigedrift	i. O.	Messwert: 10 °

MUSTER

MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Ergebnis: In Ordnung

Nächste Prüfung fällig: 25.11.2027

MUSTER