MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Prüfprotokoll

Nr. P-20261125-9112

Kunde	Muster Maschinenbau GmbH	Anschrift	Industrieweg 12, 12345 Musterstadt
Ansprechpartner	Erika Beispiel	Prüfdatum	25.11.2026
Prüfart	Wiederkehrende Prüfung	Prüfer	Max Mustermann
Umfang	1 Arbeitsmittel		

Zusammenfassung

In Ordnung: 1 · Mängel, Weiterbetrieb möglich: 0 · Gesperrt: 0 · Nicht angetroffen: 0

Inventarliste der geprüften Arbeitsmittel

Nr.	Bezeichnung / Art	Hersteller / Fabrik-Nr.	Tragf.	Standort	Ergebnis	Fällig am
1	Flachgewebtes Polyester-Hebeband 2 t, 3 m, 60 mm, verstärkte Schlaufen Hebeband	Musterwerk GmbH SN 2019-04711	1 t	Halle 2	In Ordnung	25.11.2027

Unterschriften

Prüfer (zur Prüfung befähigte Person)



Max Mustermann
unterschrieben am 25.11.2026

Kunde – Kenntnisnahme und Übergabe



Erika Beispiel
unterschrieben am 25.11.2026

MUSTER

MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Nr. 1 · Flachgewebtes Polyester-Hebeband 2 t, 3 m, 60 mm, verstärkt

Hebeband

Hersteller	Musterwerk GmbH	Typ / Modell	M 200
Fabrik-/Serien-Nr.	SN 2019-04711	Baujahr	2019
Tragfähigkeit	1 t	Standort	Halle 2
Prüfdatum	25.11.2026	Prüfart	Wiederkehrende Prüfung
Prüfgrundlage	BetrSichV §§ 3, 14 · TRBS 1201/1203 · DGUV Regel 109-017 Nr. 8 · Herstelleranleitung · DGUV Information 209-061 · SVLFG VSG 3.1 § 20 soweit anwendbar	Prüfer	Max Mustermann
Vorlagenstand	2026-11-25.1		

Prüfpunkte

Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Mangel
Etikett, Identität, Werkstoff und Tragfähigkeit	i. O.	
Herstellerunterlagen und letzte Prüfaufzeichnung	i. O.	
Vollständigkeit und bestimmungsgemäßer Zusammenbau	i. O.	
Gewebe: Quer-/Längsschnitte, Abrieb und Garnbrüche	i. O.	
Webkanten: Einschnitte und Scheuerstellen	i. O.	
Tragende Nähte und Nahtfäden	i. O.	
Schlaufen und Schlaufenverstärkungen	i. O.	
Wärme-, Reibungs- und Schmelzschäden	i. O.	
Schäden durch aggressive Stoffe	i. O.	
Verformungen, Knoten und Fremdkörper	i. O.	
Metallbeschläge: Schäden und Verschleiß	i. O.	
Schutzteile und zugängliche Bandflächen	i. O.	
Schadensmaß nach Vorgabe	i. O.	Messwert: 7,2 mm
Sicherungen und bewegliche Beschläge	i. O.	
Nachweis der Drahtbruch- und Korrosionsprüfung	i. O.	Nachweis vom 15.10.2026, Prüfbericht Nr. 4711

Ergebnis: In Ordnung

Nächste Prüfung fällig: 25.11.2027

MUSTER