MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Prüfprotokoll

Nr. P-20261125-22A3

Kunde	Muster Maschinenbau GmbH	Anschrift	Industrieweg 12, 12345 Musterstadt
Ansprechpartner	Erika Beispiel	Prüfdatum	25.11.2026
Prüfart	Wiederkehrende Prüfung	Prüfer	Max Mustermann
Umfang	1 Arbeitsmittel		

Zusammenfassung

In Ordnung: 1 · Mängel, Weiterbetrieb möglich: 0 · Gesperrt: 0 · Nicht angetroffen: 0

Inventarliste der geprüften Arbeitsmittel

Nr.	Bezeichnung / Art	Hersteller / Fabrik-Nr.	Tragf.	Standort	Ergebnis	Fällig am
1	Zweisäulen-Fahrzeughebebühne Hebebühne / Hubtisch / Hubarbeitsbühne	Musterwerk GmbH SN 2019-04711	1 t	Halle 2	In Ordnung	25.11.2027

Unterschriften

Prüfer (zur Prüfung befähigte Person)



Max Mustermann
unterschrieben am 25.11.2026

Kunde – Kenntnisnahme und Übergabe



Erika Beispiel
unterschrieben am 25.11.2026

MUSTER

MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Nr. 1 · Zweisäulen-Fahrzeughebebühne

Hebebühne / Hubtisch / Hubarbeitsbühne

Hersteller	Musterwerk GmbH	Typ / Modell	M 200
Fabrik-/Serien-Nr.	SN 2019-04711	Baujahr	2019
Tragfähigkeit	1 t	Standort	Halle 2
Prüfdatum	25.11.2026	Prüfart	Wiederkehrende Prüfung
Prüfgrundlage	BetrSichV §§ 3, 14 · TRBS 1201 Anhang 4 Nr. 8–9 · DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10 Nr. 2.9 · DGUV Grundsatz 308-002 Teil 2 · Herstelleranleitung · SVLFG VSG 3.1 § 23 bei Geltung	Prüfer	Max Mustermann
Vorlagenstand	2026-11-25.1		

Prüfpunkte

Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Mangel
Identität, Prüfbuch, Anleitung und Änderungen	i. O.	
Kennzeichnung, Tragfähigkeit und Lastverteilung	i. O.	
Tragkonstruktion, sichtbare Nähte und Befestigungen	i. O.	
Aufstellung, Fahrwerk und Abstützung	i. O.	
Tragmittel, Tragmuttern, Lager und Gelenke	i. O.	
Plattform, Tragarme, Aufnahmen und Arretierungen	i. O.	
Hydraulik, Pneumatik und Dichtheit	i. O.	
Absinkschutz, Fangvorrichtung und Sicherheitsklinken	i. O.	
Bewegungsbegrenzung und Gleichlauf	i. O.	
Bedienung, Abschaltung und Sicherung gegen unbefugte Benutzung	i. O.	
Sicherungen an Quetsch- und Scherstellen	i. O.	
Notbedienung und Notablass	i. O.	
Arbeitsbühne: Umwehrung, Zugang und Anschlagpunkte	i. O.	
Arbeitsbühne: Last-, Neigungsüberwachung und Fahrfreigabe	i. O.	
Elektrische Ausrüstung: äußerer Zustand	i. O.	
Absinkweg und Beobachtungszeit	i. O.	Messwert: 7,2 mm
Funktions- und Bremsprobe mit Last	i. O.	Messwert: 1000 kg

Ergebnis: In Ordnung

Nächste Prüfung fällig: 25.11.2027

MUSTER