MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Prüfprotokoll

Nr. P-20261125-8EE8

Kunde	Muster Maschinenbau GmbH	Anschrift	Industrieweg 12, 12345 Musterstadt
Ansprechpartner	Erika Beispiel	Prüfdatum	25.11.2026
Prüfart	Wiederkehrende Prüfung	Prüfer	Max Mustermann
Umfang	1 Arbeitsmittel		

Zusammenfassung

In Ordnung: 1 · Mängel, Weiterbetrieb möglich: 0 · Gesperrt: 0 · Nicht angetroffen: 0

Inventarliste der geprüften Arbeitsmittel

Nr.	Bezeichnung / Art	Hersteller / Fabrik-Nr.	Tragf.	Standort	Ergebnis	Fällig am
1	Alu-Stehleiter 2 × 8 Sprossen, Werkstatt Leiter (Anlege-, Steh-, Schiebe-, Mehrzweckleiter)	Musterwerk GmbH		Halle 2	In Ordnung	25.11.2027

Unterschriften

Prüfer (zur Prüfung befähigte Person)



Max Mustermann
unterschrieben am 25.11.2026

Kunde – Kenntnisnahme und Übergabe



Erika Beispiel
unterschrieben am 25.11.2026

MUSTER

MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Nr. 1 · Alu-Stehleiter 2 × 8 Sprossen, Werkstatt

Leiter (Anlege-, Steh-, Schiebe-, Mehrzweckleiter)

Hersteller	Musterwerk GmbH	Baujahr	2019
Standort	Halle 2	Prüfdatum	25.11.2026
Prüfart	Wiederkehrende Prüfung	Prüfgrundlage	BetrSichV §§ 3, 4, 14 · TRBS 1201/1203 · TRBS 2121 Teil 2 Nr. 5 · DGUV Information 208-016 Nr. 6 und Anhang 2 · Herstelleranleitung
Prüfer	Max Mustermann	Vorlagenstand	2026-11-25.1

Prüfpunkte

Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Mangel
Kennzeichnung, Sicherheitszeichen und Herstelleranleitung	i. O.	
Geräteidentität, Vorbefund und Änderungen	i. O.	
Vollständigkeit und bauartgerechte Anbauteile	i. O.	
Holme, Holmenden und Befestigungsstellen: sichtbare Schäden	i. O.	
Sprossen, Stufen und Plattform: Sitz und Rutschhemmung	i. O.	
Holmverbindungen, Nieten, Schrauben und Schweißnähte	i. O.	
Füße, Fußkappen und Traverse: Sitz und Verschleiß	i. O.	
Spreizsicherung, Querstreben und Plattformauflage	i. O.	
Holmverlängerung, Leiterkopfsicherung und Zubehör	i. O.	
Materialschäden, Korrosion und rutschgefährdende Verschmutzung	i. O.	
Schiebeelemente, Haken, Aushebesicherungen und Führungen	i. O.	
Seilzug, Endbefestigung und Rollen (soweit vorhanden)	i. O.	
Gelenke und Verriegelungen: Gängigkeit und Einrasten	i. O.	
Laufrollen, Feststeller und Einhängevorrichtungen	i. O.	
Standsicherheit und Funktionsprüfung in zulässiger Konfiguration	i. O.	

Ergebnis: In Ordnung

Nächste Prüfung fällig: 25.11.2027

MUSTER