MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Prüfprotokoll

Nr. P-20261125-79C2

Kunde	Muster Maschinenbau GmbH	Anschrift	Industrieweg 12, 12345 Musterstadt
Ansprechpartner	Erika Beispiel	Prüfdatum	25.11.2026
Prüfart	Wiederkehrende Prüfung	Prüfer	Max Mustermann
Umfang	1 Arbeitsmittel		

Zusammenfassung

In Ordnung: 1 · Mängel, Weiterbetrieb möglich: 0 · Gesperrt: 0 · Nicht angetroffen: 0

Inventarliste der geprüften Arbeitsmittel

Nr.	Bezeichnung / Art	Hersteller / Fabrik-Nr.	Tragf.	Standort	Ergebnis	Fällig am
1	Benzin-Motorsäge mit 40-cm-Führungsschiene Motorsäge / Freischneider / Motorgerät	Musterwerk GmbH SN 2019-04711		Halle 2	In Ordnung	25.11.2027

Unterschriften

Prüfer (zur Prüfung befähigte Person)



Max Mustermann
unterschrieben am 25.11.2026

Kunde – Kenntnisnahme und Übergabe



Erika Beispiel
unterschrieben am 25.11.2026

MUSTER

MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Nr. 1 · Benzin-Motorsäge mit 40-cm-Führungsschiene

Motorsäge / Freischneider / Motorgerät

Hersteller	Musterwerk GmbH	Typ / Modell	M 200
Fabrik-/Serien-Nr.	SN 2019-04711	Baujahr	2019
Standort	Halle 2	Prüfdatum	25.11.2026
Prüfart	Wiederkehrende Prüfung	Prüfgrundlage	BetrSichV §§ 3, 14 · TRBS 1201/1203 · Betriebsanleitung · VSG 3.1 § 16 · VSG 4.3 § 4 / VSG 4.2 § 3 nach Einsatz · DGUV Regeln 114-018 und 114-610
Prüfer	Max Mustermann	Vorlagenstand	2026-11-25.1

Prüfpunkte

Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Mangel
Identität, Anleitung und Vorbefunde	i. O.	
Gehäuse, Griffe und Schwingungsdämpfer	i. O.	
Motorsäge: Handschutz, Kettenfang und Anschlag	i. O.	
Motorsäge: Schiene, Kette und Kettenrad	i. O.	
Motorsäge: Schmierfunktion und Transportschutz	i. O.	
Freischneider: Werkzeug, Schutz und Befestigung	i. O.	
Freischneider: Tragegurt und Schnelllösung	i. O.	
Kraftstoffanlage und Hitzeschutz	i. O.	
Akkuaufnahme oder Netzanschluss: Sichtzustand	i. O.	
Elektrische Prüfung von Ladegerät oder Netzanschluss	i. O.	Nachweis vom 15.10.2026, Prüfbericht Nr. 4711
Gashebelsperre, Einschaltsperre und Stopp	i. O.	
Motorsäge: Kettenbremse nach Hersteller	i. O.	
Schneidwerkzeugstillstand im Leerlauf	i. O.	
Gerätespezifische Funktionsprüfung	i. O.	

Ergebnis: In Ordnung

Nächste Prüfung fällig: 25.11.2027

MUSTER