MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

**Muster Prüfdienst GmbH**
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

# Prüfprotokoll

Nr. P-20261125-90F1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kunde | Muster Maschinenbau GmbH | Anschrift | Industrieweg 12, 12345 Musterstadt |
| Ansprechpartner | Erika Beispiel | Prüfdatum | 25.11.2026 |
| Prüfart | Wiederkehrende Prüfung | Prüfer | Max Mustermann |
| Umfang | 1 Arbeitsmittel | | |

## Zusammenfassung

In Ordnung: 1 · Mängel, Weiterbetrieb möglich: 0 · Gesperrt: 0 · Nicht angetroffen: 0

## Inventarliste der geprüften Arbeitsmittel

| Nr. | Bezeichnung / Art | Hersteller / Fabrik-Nr. | Tragf. | Standort | Ergebnis | Fällig am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palettenregal Halle 3, Zeile A, Felder 1–12<br>Palettenregal | Musterwerk GmbH | | Halle 2 | In Ordnung | 25.11.2027 |

## Unterschriften

Prüfer (zur Prüfung befähigte Person)



**Max Mustermann**
unterschrieben am 25.11.2026

Kunde – Kenntnisnahme und Übergabe



**Erika Beispiel**
unterschrieben am 25.11.2026

MUSTER

MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

**Muster Prüfdienst GmbH**
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

# Nr. 1 · Palettenregal Halle 3, Zeile A, Felder 1–12

Palettenregal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Musterwerk GmbH | Baujahr | 2019 |
| Standort | Halle 2 | Prüfdatum | 25.11.2026 |
| Prüfart | Wiederkehrende Prüfung | Prüfgrundlage | BetrSichV §§ 3, 4, 14 · TRBS 1201/1203 · DGUV Informationen 208-061 und 208-043 · DIN EN 15635 nach Anwendungsbereich · Herstelleranleitung |
| Prüfer | Max Mustermann | Vorlagenstand | 2026-11-25.1 |

## Prüfpunkte

| Prüfpunkt | Ergebnis | Bemerkung / Mangel |
|---|---|---|
| Regaltyp, geprüfter Bereich und Herstellerunterlagen | i. O. | |
| Belastungsschilder: Gewicht je Ladeeinheit und Feldlast | i. O. | |
| Aufbau, Feldweiten, Fachhöhen und Änderungen | i. O. | |
| Stützen: Anfahrschäden, Beulen, Knicke und Korrosion | i. O. | |
| Rahmenverbände und Abstandhalter | i. O. | |
| Fußplatten, Anker und Gebäudeboden | i. O. | |
| Traversen und Anschlüsse: Schäden und auffällige Durchbiegung | i. O. | |
| Aushebe- und Verschiebesicherungen | i. O. | |
| Auflagen, Böden und Sicherung des Lagerguts | i. O. | |
| Anfahrschutz und Durchschubsicherung | i. O. | |
| Ladeeinheiten, Palettenzustand und Lastverteilung | i. O. | |
| Verkehrswege, Freiräume und Überstände | i. O. | |
| Seitliche Herabfallsicherung und Schutz von Verkehrsflächen | i. O. | |
| Stützenverformung quer zur Gasse | i. O. | Messwert: 7,2 mm |
| Stützenverformung längs zur Gasse | i. O. | Messwert: 7,2 mm |
| Verbandsverformung | i. O. | Messwert: 7,2 mm |
| Lotabweichung mit Bezugslänge | i. O. | Messwert: 7,2 mm |
| Traversendurchbiegung mit Spannweite und Lastzustand | i. O. | Messwert: 7,2 mm |
| Not-Halt und Schutzeinrichtungen auf Funktion | i. O. | |
| Schadensort, Schadensstufe und erforderliche Maßnahmen | i. O. | |

## Ergebnis: In Ordnung

Nächste Prüfung fällig: 25.11.2027

MUSTER