MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Prüfprotokoll

Nr. P-20261125-EBE9

Kunde	Muster Maschinenbau GmbH	Anschrift	Industrieweg 12, 12345 Musterstadt
Ansprechpartner	Erika Beispiel	Prüfdatum	25.11.2026
Prüfart	Wiederkehrende Prüfung	Prüfer	Max Mustermann
Umfang	1 Arbeitsmittel		

Zusammenfassung

In Ordnung: 1 · Mängel, Weiterbetrieb möglich: 0 · Gesperrt: 0 · Nicht angetroffen: 0

Inventarliste der geprüften Arbeitsmittel

Nr.	Bezeichnung / Art	Hersteller / Fabrik-Nr.	Tragf.	Standort	Ergebnis	Fällig am
1	Sektionaltor Halle 2, Tor 3 Tor / Tür kraftbetätigt	Musterwerk GmbH SN 2019-04711		Halle 2	In Ordnung	25.11.2027

Unterschriften

Prüfer (zur Prüfung befähigte Person)



Max Mustermann
unterschrieben am 25.11.2026

Kunde – Kenntnisnahme und Übergabe



Erika Beispiel
unterschrieben am 25.11.2026

MUSTER

MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Nr. 1 · Sektionaltor Halle 2, Tor 3

Tor / Tür kraftbetätigt

Hersteller	Musterwerk GmbH	Typ / Modell	M 200
Fabrik-/Serien-Nr.	SN 2019-04711	Baujahr	2019
Standort	Halle 2	Prüfdatum	25.11.2026
Prüfart	Wiederkehrende Prüfung	Prüfgrundlage	ArbStättV § 4 Abs. 3 und Anhang 1.7 · ASR A1.7 Nr. 10.2 · ASR A2.3 Nr. 7 bei Fluchtwegen · BetrSichV §§ 3, 14 bei Arbeitsmitteln · Herstellerprüfplan
Prüfer	Max Mustermann	Vorlagenstand	2026-11-25.1

Prüfpunkte

Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Mangel
Technische Unterlagen, Betriebsanleitung und Vorbefunde	i. O.	
Tor oder Tür, Kennzeichnung und Anlagenzuordnung	i. O.	
Befestigung, Bauwerksanschluss und Tragkonstruktion	i. O.	
Flügel, Führungen, Rollen und Bänder	i. O.	
Endanschläge und Sicherung gegen Ausheben	i. O.	
Gewichtsausgleich, Federn, Ketten und Seile	i. O.	
Fang-, Absturz-, Feder- und Seilbruchsicherung	i. O.	
Antrieb, Getriebe, Bremse und Kraftübertragung	i. O.	
Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen und deren Absicherung	i. O.	
Kraftmessung durchgeführt (Messgerät und Messpunkte angeben)	i. O.	
Dynamische Spitzenkraft je Messstelle	i. O.	Messwert: 180 N
Dauer der dynamischen Kraft je Messstelle	i. O.	Messwert: 8 s
Statische Kraft je Messstelle	i. O.	Messwert: 180 N
Restkraft je Messstelle	i. O.	Messwert: 180 N
Dauer der statischen Kraft je Messstelle	i. O.	Messwert: 8 s
Bedienung, Steuerung, Endlagen und vorgesehener Not-Halt	i. O.	
Kontaktleisten und berührungslose Schutzeinrichtungen	i. O.	
Schlupftür, Verriegelung und Kontakt	i. O.	
Warn- und Signaleinrichtungen nach Ausstattung	i. O.	
Öffnen im Flucht- und Rettungsweg	i. O.	
Stromausfall, Wiederanlauf und Notbedienung	i. O.	
Funktionsprüfung und Bewertung je Schutzsystem	i. O.	
Feuerschutz-/Rauchschutzfunktion und Feststellanlage: zugehörige Nachweise	i. O.	Nachweis vom 15.10.2026, Prüfbericht Nr. 4711

MUSTER

MUSTER · erstellt mit der Prüf-App in wenigen Minuten
14 Tage kostenlos testen: pruefapp.driessen-service.de

Muster Prüfdienst GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 56789

Ergebnis: In Ordnung

Nächste Prüfung fällig: 25.11.2027

MUSTER